

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	15/9	KK - FG73EB-500231	3段クレーン付	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
八王子100さ 自家用	一時抹消	切れ 177,975 km 合算 メーター交換 現指針2千キロ	2,000 kg	L 2,370	W 1,780	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	155 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 表面サビ有り(サビ止め塗布済、撮影後)	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	(フレーム塗装すれば綺麗になります)	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
タダノ3段2.3t吊 ラジコン・フックイン ZR223 サービスポート?使用不可		シート破 有 無	特記、重点確認 リーフスプリングへたり 車体傾き有り 建機サービスカー仕様
木製4方開 左2分割(中柱付) 煽りキズ、小凹有り 左右少しはらみ有り		ETC 有 無	
床縞鋼板張(一部板張) 丸環フック5カ所 ボデーねじれ有り 横根太一部欠損有		ラジオ 良 不良	
メーター交換歴 交換前後の記録簿有 交換証明書無 現在メーター指針2千キロ		バックモータ 有 無	リサイクル料 ¥9,350

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有		無
H17~R6年分			
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
70L			

キャブ全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー凹傷 右ドア・屋根角凹

屋根傷、凹小、サ

左右Sバンパー曲がりサビ、Rフェンダー変色

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スノー		
ペ			
F	205/85R16		
サイズ			
R			
サイズ			