







	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 23年3月	BKG - FD7JLYG-16212	ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
相模101を 事業用	令和7年4月4日	切れ 888,100 km 抹消 年月 一体別体	2,900 kg	L 6,250	W 2,360	H (門) 2,420	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルにじみ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有 最終メンバーサビ多い			ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
トランテックス HFDLK-MBAAQH 2方開H700				シート破大 有 無	運転席シートへたり有
リア観音扉クリアはがれ有 セイコーラック1対 床フック5対				ETC 有 無	室内灯カバー左穴有
ラッシングレール2対 床板張りキズ有 庫内キズ凹み有				ラジオ 良 不良	後輪エアサス
天井コーキング補修有 ボディーリア下部サビ、キズ有				バックモニタ 有 無	
工具箱腐食 リア工具入れロック不良 左右泥除け割れ有				カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,810

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 有
要修理2個		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

Fパネル凹み、飛び石	左ドアキズ、左ドア下部凹み
	
Fグリル飛び石	
	
Fバンパー飛び石、曲がり、ハケ塗装	フラッシャー 右ドアコーキング止め
	
Rバンパーキズ、左右テープ止め	マフラー、下まわりサビ腐食有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	1		1
	1	1	1 1
ス	1	F: ミックス R: スタッドレス	
ペ			
F		225/80R17.5	
サイズ			
R		225/80R17.5	
サイズ			