





	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 29年6月	TKG - FC9JCAP-27558	4t ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
札幌101わ レンタカー	切れ	82,200 km	3,550 kg	L	W	H	
	抹消			夕年月	一体別体	3,400	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	190 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	サビ、オイル汚れ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有リ			ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
新明和 DR4-0003SY コボレーンのシート破れ有	ブローモーター異音有			シート破 有 無	運転席シートこげ有
ボディー全体キズ、サビ腐食、凸凹有リ、所々スプレー塗装				ETC 有 無	右ミラーステイカバー欠品
床鉄板キズ、サビ腐食有リ キャブ裏サビ有				ラジオ 良 不良	
ホイール腐食有リ				バックモニタ 有 無	
					リサイクル料 ¥10,400

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根サビ	左右ドア小キズ
	
Fパネル小凹	
Fバンパー小サビ	左右サイドバンパー腐食有
	
	マフラー、下まわり腐食有
リアバンパーキズ、サビ、曲がり、端のカバー欠品	左右リアフェンダー腐食有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
3	3	3	3
3	3	3	3
スタッドレス			
F	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		