

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	16/1	KK - BB58-0001059	マイクロバス 4WD	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	一時抹消	切れ 179,694 km 抹消 知年月	kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	ps	T/M	速 2	ペダル	オートマ
--------	-------	----	--------	------	-----	----	----	-----	-----	-----	------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り 別ヒーター裏側腐食	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	バッテリーケースサビ腐食	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
元路線バス 22座席 立乗7人登録 自動扉折り戸 オートマ		シート破 有 無	オーディオ外し、欠品
座席シートカバーが掛かっていたのをはがしたので綺麗です 背面何か外した跡有り		ETC 有 無	特記、重点確認
エンジンルームカバー切込み(何か外した跡有り)		ラジオ 良 無	高床4WD
		バックモタ 有 無	リサイクル料 ¥20,540

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
100L			

前回り全体的に飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり

乗降ドア下部、開口部前後サビ腐食

左右FRフェンダー前後サビ腐食

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6
ス	スタッドレス		
ペ			
F	205/90R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			