

平ホデー・他

管理番号 348030

車輛状態調査票

調査日 R5年 10月 5日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) 大型 中型 小型 その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 いぼ 形式 2RG-FTR90U2 車番 FTR90-7009996 形状 平ボディ
- ③ 車輛情報 通称名 777-D ベツト付き・レス、 キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 4X2 4X4 6X2 6X4 8X4 前2軸、
- ⑤ エンジン形式 4HK1、177 KW 240 PS、 ターボ付き・無、
 - 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 6 速、A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
 - ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、AdBlue
- ⑨ 装備品
 - エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、無、
 - パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 2 名、
 - パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)
 - サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良・不良、 : 欠品 有・無、
 - クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、
 - バックアイモニター有、 バックアイカメラ有、 ETC 付き、
- ⑩ その他 タバココケ
 - シート破れ 有・無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少・中・多、
 - 飛び石 有(1ヶ所、:補修可否) ひび割れ・無、 小キズ 1ヶ所、

- 年式 R1 年 7 月 車検 1年 1月 1日 検切れ・一時抹消、
- 走行距離 162,648 km ・走行不明、 ● 最大積載量 7,900 、
- 荷台内寸 mm 長さ 5,750 幅 2,180 煽り高さ 300 床面高さ 、
- 門口寸法 mm 幅 高さ 、 ● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無、
- 中柱 有(差込・回転式) 無、 : 後部柱 有・無、
- 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 200 L、
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、

: メーカー
: 形式
: 製造番号

- クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等、
- ⑩ 上物架装物

メーカー _____	メーカー _____
形式 _____	形式 _____
製造年月 _____	製造年月 _____
製造番号 _____	製造番号 _____

 - 仕様 セイコラック 1 対、 床鉄板張り 有・無、
 - ロープ穴 5 対、 床フック 5 対、 スタンション 8 対(差込)
 - その他

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

タテ ミックス(スノー) スタッドレス、

FF	<u>265/70R19.5</u>	<u>140/138J</u>	F用スペア <input checked="" type="checkbox"/>
FR			
RF	<u>11</u>		R用スペア <input type="checkbox"/>
RR			

◎ ホイール AW (銘柄) SW、

