

平ボデー・他

車輛状態調査票

管理番号 348788

調査日 2024年 1月 18日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 エルフ 型式 TKG1 NNR25AR 車番 7002405 形状 平ボデー
- ③ 車輛情報 通称名 エルフ ◎ ベッド付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 4X2 ・4X4 ・6X2 ・6X4 ・8X4 ・前2軸、
- ⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、 ◎ターボ付き・無、
 - 始動性 良 ・不良、 ● エンジン状態 A ・B ・C ・D ・E、 ● オイル漏れ 有・無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス ・リーフサス(・トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 速、A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、
 - ブレーキ A ・AO ・V、効き 良 ・不良、 ◎補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン ・DPF(DPD・DPR) 有・無、 : 良好 ・排気漏れ ・亀裂等、
- ⑨ 装備品
 - エアコン 有(オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、 ・無、
 - パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 名、
 - パワーウインドウ 有 ・無、 : 作動状態 良 ・不良(左・右)
 - サイドミラー 手動 ・電動格納、 : 作動状態 良 ・不良、 : 欠品 有・無、
 - クロス張り 有・無、 ● エアバック 有 ・無、
 - ◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、
- ⑩ その他
 - シート破れ 有・無、 台座状態 良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 上・中・下、
 - 飛び石 有(ヶ所、:補修可・否) ひび割れ 有・無、 ◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ ・ホイール、

◎ ノーマル ・ミックス(スノー) ・スタッドレス、

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------|----------|-------|----------|
| FF | <u>205/75R16 114H</u> | <u>9</u> | <u>8</u> | F用スペア | <u>9</u> |
| FR | 同上 | | | | |
| RF | | | | | |
| RR | 同上 | <u>9</u> | <u>9</u> | R用スペア | |
| | | | | | |


◎ ホイール AW(銘柄)) ・SW、

- 年式 26 年 11 月 ◎車検 年 月 日 検切れ ・一時抹消、
- 走行距離 36541 km ・走行不明、 ● 最大積載量 2000 Kg
- 荷台内寸 mm 長さ 4350 幅 2080 煽り高さ 380 床面高さ
- 門口寸法 mm 幅 高さ 、 ● ゲート付き(格納・跳ね上げ) ・無、
- 中柱 有(差込・回転式) ・無、 : 後部柱 有・無、 : メーカー
- 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) L、 : 形式
- フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、 : 製造番号
- クラッチ状態 良 ・不良、 ● デフ状態 良 ・オイル漏れ等、
- ⑩ 上物架装物

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| メーカー | _____ | メーカー | _____ |
| 形式 | _____ | 形式 | _____ |
| 製造年月 | _____ | 製造年月 | _____ |
| 製造番号 | _____ | 製造番号 | _____ |

 - 仕様 ◎ セイコーラック 1 対、 ◎ 床鉄板張り 有・無、
 - ◎ ロープ穴 0 対、 ◎ 床フック 2 対、 ◎ スタンション 0 対(
 - その他

外装状態 コメント



写真は1メートル縮小です。 右板消滅