

平ボデー・他

管理番号 349232

車輛状態調査票

調査日 2024年 4月 1日

key69

① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名: いすゞ 型式: TRG-NMR85R 車番: NMR85-7035707 形状: 木製平ボデー

③ 車輛情報 通称名: エルフ ◎ ベット 付き レス ◎ キャブ幅 標準 ・ワイド、

④ 駆動方式 4X2 ・4X4 ・6X2 ・6X4 ・8X4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、 ◎ ターボ 付き 無、

● 始動性 良 ・不良、 ● エンジン状態 A ・B ・C ・D ・E、 ● オイル漏れ 有 ・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス ・リーフサス(トラネオン) ヘッドカン・エリ・カク・レ・シヤ

⑦ ミッション M/T 速、A/T クラッチペダル 有 ・無、 : ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、

● ブレーキ A ・AO V、効き 良 ・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 ・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有 ・無、 : 良好 ・排気漏れ ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、 ・無、

● パワーステ オイル漏れ 有 ・無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有 ・無、 : 作動状態 良 ・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納 左 : 作動状態 良 ・不良、 : 欠品 有 ・無、

● クロス張り 有 ・無、 ● エアバック 有 ・無、

◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き 2.0

⑩ その他 センターシート日焼け

● シート破れ 有 ・無、 台座状態 良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、

● 飛び石 有(ヶ所、: 補修可 ・否) ひび割れ 無、 ◎ 小キズ 0 ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタッドレス、

FF 205/85R16 117/115L

FR LT12PR

RF 11

RR

◎ ホイール AW (銘柄) ・SW、

8 8

8 7

8 7 7 7

F用スペア

9

R用スペア

● 年式 H29 年 2 月 ◎ 車検 年 月 日 検切れ 一時抹消

● 走行距離 86572 km ・走行不明、 ● 最大積載量 3,000、

● 荷台内寸 mm 長さ 4,350 幅 1,780 煽り高さ 380 床面高さ、

● 門口寸法 mm 幅 高さ、 ● ゲート 付き(格納 ・跳ね上げ) 無、

● 中柱 有(差込 ・回転式) 無、 : 後部柱 有 ・無、

● 燃料漏れ 有 ・無、 ● 燃料タンク(1個 ・2個) 100 L、

● フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、

● クラッチ状態 良 ・不良、 ● デフ状態 良 ・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

メーカー メーカー完成品 メーカー

形式 形式

製造年月 製造年月

製造番号 製造番号

● 仕様 ◎ セイコーラック 1 対、 ◎ 床鉄板張り 有 ・無、 シマ板

◎ ロープ穴 4 対、 ◎ 床フック 3 対、 ◎ スタクション 0 対(

● その他 埋込

外装状態 コメント

