

平ボデー・他

管理番号 349025

車輛状態調査票

調査日 R6年 5月 7日

① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 いすゞ 型式 2RG-NKR88AR 車番 NKR88-7005590 形状 平ボデー

③ 車輛情報 通称名 エルフ ◎ ベット 付き ・レス、 ◎ キャブ幅 標準 ・ワイド、

④ 駆動方式 4X2 ・4X4 ・6X2 ・6X4 ・8X4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4JZ1 、 110 KW 150 PS、 ◎ターボ 付き ・無、

● 始動性 良 ・不良、 ● エンジン状態 A B ・C ・D ・E、 ● オイル漏れ 有 無、

⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス リーフサス (・トラニオン)

⑦ ミッション M/T 6 速、 ・A/T クラッチペダル 有 ・無、 : ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、

● ブレーキ A ・AO V、 効き 良 ・不良、 ◎補助ブレーキ(リターダー) 有 無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有 無、 : 良好 ・排気漏れ ・亀裂等、

⑨ 装備品 AdBlue

● エアコン 有 (オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、 ・無、

● パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有 ・無、 : 作動状態 良 ・不良(左・右)

● サイドミラー 手動 ・電動格納、 : 作動状態 良 ・不良、 : 欠品 有 無、

● クロス張り 有 ・無、 左 ● エアバック 有 ・無、

◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有 無、 台座状態 良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、

● 飛び石 有 (ヶ所、:補修可・否) ひび割れ 無、 ◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタッドレス、

FF 195/85R16 114/112L LT

FR \_\_\_\_\_

RF \_\_\_\_\_

RR \_\_\_\_\_

◎ ホイール AW (銘柄) ・SW、

						F用スペア
		7		6		9
		5	5	5	5	R用スペア

● 年式 R2 年 3 月 ◎車検 年 月 日 検切れ、時抹消

● 走行距離 21,128 km ・走行不明、 ● 最大積載量 2,000 /kg、

● 荷台内寸 mm 長さ 4,350 幅 1,800 煽り高さ 380 床面高さ \_\_\_\_\_、

● 門口寸法 mm 幅 \_\_\_\_\_ 高さ \_\_\_\_\_、 ● ゲート 付き (格納 ・跳ね上げ) 無、

● 中柱 有 (差込 ・回転式) 無、 : 後部柱 有 無、

● 燃料漏れ 有 無、 ● 燃料タンク (1個 ・2個) \_\_\_\_\_、

● フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、

● クラッチ状態 良 ・不良、 ● デフ状態 良 ・オイル漏れ等、


⑩ 上物架装物

メーカー _____	メーカー _____
形式 _____	形式 _____
製造年月 _____	製造年月 _____
製造番号 _____	製造番号 _____

● 仕様 ◎ セイコーラック 1 対、 ◎ 床鉄板張り 有 無、  
◎ ロープ穴 4 対、 ◎ 床フック 0 対、 ◎ スタンション 0 対(

● その他

外装状態 コメント



マス目は1メートル間隔です。