

平ホデー・他

管理番号 349309

車輛状態調査票

調査日 R6 年 5 月 9 日

① 車種 ・トラクタ(トレーラ) 大型 中型 小型 その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 いすゞ 型式 QPG-FTR34T2 車番 FTR34-7006589 形状 平ボディ

③ 車輛情報 通称名 フォワード ベツト付き レス、 キャブ幅 標準 ワイド

④ 駆動方式 4X2 4X4 6X2 6X4 8X4 前2軸、

⑤ エンジン形式 6HK1、191 KW 260 PS、 ターボ付き 無、

● 始動性 良 不良、 ● エンジン状態 A B C D E、 ● オイル漏れ 有 無、

⑥ 足回り 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス(トラニオン)

⑦ ミッション M/T 速、 A/T クラッチペダル 有 無、 : ミッション状態 良好 ギヤ鳴り オイル漏れ等、

● ブレーキ A AO V、効き 良 不良、 補助ブレーキ(リターダー) 有 無、

⑧ マフラー状態 キャタコン DPD 有 無、 : 良好 排気漏れ 亀裂等、

⑨ 装備品 AddBlue

● エアコン 有(オート・マニュアル) 効き具合 良 不良、 無、

● パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 2 名、

● パワーウインドウ 有 無、 : 作動状態 良 不良(左・右)

● サイドミラー 手動 電動格納、 : 作動状態 良 不良、 : 欠品 有 無、

● クロス張り 有 無、 ● エアバック 有 無、

バックアイモニター 有、 バックアイカメラ 有、 ETC 付き、

⑩ その他 スリキレ タバココケ 2.0

● シート破れ 有 無、 台座状態 良 不良、 ● キャブ内汚れ 少 中 多、

● 飛び石 有( /ヶ所、:補修 可 否 ) ひび割れ 無、 小キズ /ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

タテ ミックス(スノー) スタッドレス、

FF 265/70R19.5 140/138J

FR

RF

RR

8 8

3 3 3 3

F用スペア

6

R用スペア

◎ ホイール AW (銘柄) SW

● 年式 H.29 年 7 月 ◎車検 R6 年 7 月 30 日 検切れ 一時抹消、

● 走行距離 273,770 km 走行不明、 ● 最大積載量 7,200 kg、

● 荷台内寸 mm 長さ 7,190 幅 2,350 煽り高さ 390 床面高さ、

● 門口寸法 mm 幅 高さ、 ● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無、

● 中柱 有(差込・回転式) 無、 : 後部柱 有 無、

● 燃料漏れ 有 無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 200 L、

● フレーム状態 良好 錆び 亀裂等、

● クラッチ状態 良 不良、 ● デフ状態 良 オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

メーカー 山田車体工業(株)

形式

製造年月


製造番号 M17099

● 仕様 ◎ セイコーラック 1 対、 ◎ 床鉄板張り 有 無、

◎ ロープ穴 0 対、 ◎ 床フック 9 対、 ◎ スタンション 0 対(

● その他

外装状態 コメント



マス目は1メートル間隔です。