

平ボデー・他

管理番号 348332

車輛状態調査票

調査日 2024年 4月 16日

① 車種 ・トラクタ(トレー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 いすゞ 形式 2kg-NMR88AR 車番 NMR88-7002579 形状 平ボデー

③ 車輛情報 通称名 エル7 ◎ ベット付き レス、◎ キャブ幅 標準・ワイド、

④ 駆動方式 4X2 ・4X4 ・6X2 ・6X4 ・8X4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4J21、110 KW 150 PS、◎ ターボ 付き・無、

● 始動性 良・不良、● エンジン状態 A・B・C・D・E、● オイル漏れ 有・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リアエアサス・リーフサス(トラニオン)

⑦ ミッション M/T 速、A/T クラッチペダル 有・無、: ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、: 良好・排気漏れ・亀裂等、

⑨ 装備品 AdBlue

● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、

● パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有・無、: 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納、: 作動状態 良・不良、: 欠品 有・無、

● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、

◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、付

⑩ その他

● シート破れ 有・無、台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少・中・多、

● 飛び石 有(1ヶ所、: 補修可・否) ひび割れ 有・無、◎ 小キズ 1ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タチ・ミックス(スノー)・スタッドレス、

FF 205/85R16 117/115L LT

FR _____

RF ''

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄) _____) SW、

				F用スペア
	X		X	8
	X	X	X	R用スペア

● 年式 R2 年 3 月 ◎ 車検 年 月 日 検切れ 一時抹消、

● 走行距離 84,372 km ・走行不明、 ● 最大積載量 2,000kg、

● 荷台内寸 mm 長さ 4,340 幅 1,790 煽り高さ 380 床面高さ _____、

● 門口寸法 mm 幅 _____ 高さ _____、 ● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無、

● 中柱 有(差込・回転式)・無、: 後部柱 有・無、

● 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 98 L、

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、

● クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等、


⑩ 上物架装物

メーカー _____	メーカー _____
形式 _____	形式 _____
製造年月 _____	製造年月 _____
製造番号 _____	製造番号 _____

● 仕様 ◎ セイコーラック 1 対、◎ 床鉄板張り 有・無、
◎ ロープ穴 0 対、◎ 床フック 0 対、◎ スタクション 0 対(

● その他 全体キズ等、使用感有

外装状態 コメント



破損

マス目は1メートル間隔です。