

クレーン付 平ボ・他

車輛状態調査票

管理番号 349319

調査日 R6 年 5 月 8 日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 いすゞ 形式 TKG-FRR90S1 車番 FRR90-7107267 形状 クレーン付
- ③ 車輛情報 通称名 フォワード、◎ ベット 付き レス、◎ キャブ幅 標準 ワイド、
- ④ 駆動方式 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸、
- ⑤ エンジン形式 4HK1、140 KW 190 PS、◎ ターボ 付き 無、
 - 始動性 良 不良、● エンジン状態 A B C D E、● オイル漏れ 有 無
- ⑥ 足回り 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス(トランオン)
- ⑦ ミッション T/M 6 速、A/T クラッチペダル 有 無、: ミッション状態 良好 ギヤ鳴り オイル漏れ等、
 - ブレーキ A AO V、効き 良 不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 無
- ⑧ マフラー状態 キャタコン DPF(DPD・DPR) 有 無、: 良好 排気漏れ 亀裂等、
- ⑨ 装備品
 - エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良 不良、 無、
 - パワーステ オイル漏れ 有 無 、● 定員 3 名、
 - パワーウインドウ 有 無、: 作動状態 良 不良(左・右)
 - サイドミラー 手動 電動格納、: 作動状態 良 不良、欠品 有 無
 - クロス張り 有 無、● エアバック 有 無、
 - ◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き

- ⑩ その他
 - シート破れ 有 無 、台座状態 良 不良、● キャブ内汚れ 上 中 下
 - 飛び石 有(ヶ所、補修可・否) ひび割れ 無 、◎ 小キズ ヶ所、

- タイヤ状態 サイズ・ホイール、
- ◎ ノーマル ミックス(スノー) スタッドレス
- FF 225/90R17.5 127/125L
- FR _____
- RF 11
- RR _____
- ◎ ホイール AW(銘柄) SW

	10	10	F用スペア
			12
	11	11	R用スペア

- 年式 H.29 年 3 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消
- 走行距離 44,032 Km ・走行不明、● 最大積載量 2,650kg
- 荷台内寸 mm 長さ 5,420 幅 2,170 煽り高さ 400 床面高さ
- 門口寸法 mm 幅 _____ 高さ _____、● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無
- 中柱 有(差込・回転式)・幅、: 後部柱 有 無 、: メーカー _____
- 燃料漏れ 有 無 、● 燃料タンク(1個・2個) 100 L、: 形式 _____
- フレーム状態 良好 錆び 亀裂等、: 製造番号 _____
- クラッチ状態 良 不良、デフ状態 良 オイル漏れ等、
- ⑩ 上物架装物 クレーンメーカー ユニック
- メーカー 小平産業 クレーン仕様 293t、4段、
- 形式 _____ 形式 URG344-RK
- 製造年月 _____ 製造年月 2017.2
- 製造番号 B 1702007 製造番号 G 101009
- 仕様 ◎ セイコーラック 1 対、◎ 床鉄板張り 有 無
- ◎ ロープ穴 3 対、◎ 床フック 4 対、◎ スタクション 0 対(差込)
- クレーン ラジコン リモコン 有 無、: フックイン 有 無、

外装状態 コメント シャーン錆有り、使用感有り

