

ダンプ

管理番号 349308

車輜状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 6月 12日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 TKG-NKS85AD 車番 NKS85-7007869 形状 ダンプ

③ ベット付き レス ④ キャブ幅 標準・ワイド ⑤ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 ・4x2 4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1・110 kW 150 PS

- エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トラニオン)

⑦ ミッション M/T 速・A/T クラッチペダル 有・無

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ⑧ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 63 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無
- バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3 名

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無 ⑪ 砂汚れ ● 小キズ ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 205/70R16 110/9N

FR _____

RF 205/70R16 110/9N

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄)) SW

8	9	F用スペア
		7
7	6	R用スペア
	7	

● 年式 H28年 2月 ⑫ 車検 年 月 日 車検切れ・時抹消、

● 走行距離 28,440 Km・走行不明、 ● 最大積載量 2,000kg

⑩ 上物架装物

メーカー 新明和工業 メーカー _____

形式 DR2-0110SY 形式 _____

製造年月 _____ 製造年月 _____

製造番号 S 70115237 製造番号 _____

● 荷台内寸 mm 長さ 3,040 幅 1,590 高さ ● 煽り高さ 320

● プロテクタ床面高さ 1,175 ● 床面高さ _____

● 仕様 ・土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

● シート 手動式シート・自動シート(メーカー _____)・天蓋式、

