

クレーン付き

管理番号 349380

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 8月 7日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ  
形式 SKG-NKR85AR 車番 NKR85-7023881 形状 7L-ン付

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1・110 kW 150 PS

● エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良

● オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無  
オイルパン・ヘッドカバー

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トリアノン)

⑦ ミッション M/T 6 速・A/T クラッチペダル 有・無

● ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良

● デフ状態 良・オイル漏れ等

● ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク (1個・2個) L

⑧ マフラー状態 DPD有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

● パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納 作動状態 良・不良 欠品 有・無

● バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少 中・多 ● 定員 3 名

● 飛び石 有(ケ所・補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ 0 ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 205/85R16 117/115 L

FR \_\_\_\_\_

RF 205/85R16 117/115 L

RR \_\_\_\_\_

◎ ホイール AW(銘柄) ) SW

				F用スペア
	4		5	9
				R用スペア
	10	9	10	10

● 年式 H24年 3月 ◎ 車検 R7年 3月 28日 車検切れ・一時抹消、

● 走行距離 328,283 Km・走行不明、 ● 最大積載量 2,000kg

⑩ 上物架装物 クレーンメーカー タタ

メーカー \_\_\_\_\_ クレーン仕様 2.93t, 3段

形式 \_\_\_\_\_ 形式 TM-ZE293HR

製造年月 \_\_\_\_\_ 製造年月 2012.3

製造番号 \_\_\_\_\_ 製造番号 EY6183

● 荷台内寸 mm 長さ 3,700 幅 1,790 高さ \_\_\_\_\_ ● 煽り高さ 360

● 門口寸法 mm 幅 \_\_\_\_\_ 高さ \_\_\_\_\_ ● 床面高さ 994

● 仕様 ◎ セイコーラック 0 対、◎ 床鉄板張り 有・無、

◎ ロープ穴 4 対、◎ 床フック 0 対、◎ スタクション 0 対(

● クレーン ラジコン・リモコン 有・無、フックイン 有・無、

● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無 ● 備考 7L-ニ操作パネル腐食

: メーカー \_\_\_\_\_

: 形式 \_\_\_\_\_

: 製造番号 \_\_\_\_\_

外装状態 ①フロント

