

ダンプ

管理番号 349702

車輜状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 7月 24日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 SKG-NPR85YN 車番 NPR85Y-7005715 形状 ローダ-ダンプ

③ ベット付き レス ④ キャブ幅 標準・ワイド ⑤ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1・110 kW 150 PS

- エンジン状態 A B・C・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステ オイル漏れ 有・無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トラニオン)

⑦ ミッション M/T 6 速・A/T クラッチペダル 有・無

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ⑧ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク (1個・2個) 100 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無
- バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3 名

● 飛び石 有(ヶ所・補修可・否)ひび割れ・無 ⑪ 小キズ 2 ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 225/85R16 121/119N

FR \_\_\_\_\_

RF 225/85R16 121/119N

RR \_\_\_\_\_

◎ ホイール AW(銘柄) )・SW、

	8	8	F用スヘア
			8
	8	8	R用スヘア

● 年式 H26年 4月 ⑫ 車検 年 月 日 車検切れ 時抹消

● 走行距離 45,273 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,850kg

⑬ 上物架装物

メーカー 花見台自動車

メーカー \_\_\_\_\_

形式 35118

形式 \_\_\_\_\_

製造年月 \_\_\_\_\_

製造年月 \_\_\_\_\_

製造番号 42211

製造番号 \_\_\_\_\_

● 荷台内寸 mm 長さ 3,280 幅 1,990 高さ \_\_\_\_\_ ● 煽り高さ 340

● プロテクタ床面高さ 1,130 ● 床面高さ 1,033

● 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

● シート 手動式シート・自動シート(メーカー)・天蓋式、ローダ-ダンプ

ボディ全体・サビ・キズ

