

平ボディ

管理番号 349891

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 8月 24日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・**小型** ② 車名 **いすゞ** 通称名 **エルフ**

● 年式 **R1** 年 **6** 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ **←時抹消**

形式 **TPG-NPR85AR** 車番 **NPR85-7090026** 形状 **平ボディ**

● 走行距離 **84,252** Km ・走行不明、 ● 最大積載量 **3,500kg**

◎ ベット付き **レス** ◎ キャブ幅 標準 **ワイド** ◎ 高床・低床・**全低床**

⑩ 上物架装物

④ 駆動方式 **4x2** ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸

メーカー **完成ボディ** メーカー \_\_\_\_\_

⑤ エンジン形式 **4JJ1・110** kW **150** PS

形式 **木製アオリ** 形式 \_\_\_\_\_

● エンジン状態 A・B **C**・D・E ● 始動性 **良**・不良

製造年月 \_\_\_\_\_ 製造年月 \_\_\_\_\_

● オイル漏れ **有**・無 ● 燃料漏れ 有・**無** ● パワステオイル漏れ 有・**無**

製造番号 \_\_\_\_\_ 製造番号 \_\_\_\_\_

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス **リーフサス**(トランオン) **ショックアブソーバ腐食**

● 荷台内寸 mm 長さ **5,000** 幅 **2,060** 高さ \_\_\_\_\_ ● 煽り高さ **360**

⑦ ミッション M/T **6** 速・A/T クラッチペダル **有**・無

● 門口寸法 mm 幅 \_\_\_\_\_ 高さ \_\_\_\_\_ ● 床面高さ **925**

● ミッション状態 **良好**・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 **良**・不良

● 仕様 ● セイコーラック **1** 対 ● 床鉄板張り 有・**無**

● デフ状態 **良**・オイル漏れ等

● ロープ穴 **0** 対 ● 床フック **0** 対 ● スタクション **0** 対

● ブレーキ A・AO・**V** 効き **良**・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・**無**

● ゲート付き(格納・跳ね上げ) **無**

● 備考

● フレーム状態 良好・**錆び**・亀裂等 ● 燃料タンク **1個**・2個) L

: メーカー \_\_\_\_\_

**車体全体線キズ有  
コンソール留め金不良**

⑧ マフラー状態 **DPD有**・無 **良好**・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・**無**

: 形式 \_\_\_\_\_

⑨ 装備品 ● エアコン **有**(オート**マニュアル**)・効き具合 **良**・不良・無

: 製造番号 \_\_\_\_\_

● パワーウインドウ **有**・無: 作動状態 **良**・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・**電動格納**: 作動状態 **良**・不良 欠品 有・**無**

● バックアイカメラ 有・**無** ● ETC **有**・無

⑪ その他 ● シート破れ **有**・無 ● キャブ内汚れ 少・中 **多** ● 定員 名

● 飛び石 有( **助手席ほつれ** )ヶ所、補修可・否)ひび割れ **無** ◎ 小キズ **0**ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー) **スタットレス**

F用スペア  
10 10  
10  
1-マレ

FF **215/70R17.5 118/116 L**

FR \_\_\_\_\_

RF **215/70R17.5 118/116 L**

RR \_\_\_\_\_

R用スペア  
8 9 9 8

◎ ホイール AW(銘柄) ) **SW**

\_\_\_\_\_

