

ダンプ

管理番号 349984

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 9月 17日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ
形式 TPG-NKR85AN 車番 NKR85-7046733 形状 ロ-ダ-ダ-プ

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・8x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1・110 kW 150 PS

- エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トランオン)

⑦ ミッション M/T 6 速・A/T クラッチペダル 有・無

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク (1個・2個) 75 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

- ⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無
- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納 作動状態 良・不良 欠品 有・無
- バックアイカメラ 有 無 ● ETC 有・無

- ⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中 多 ● 定員 3 名
- 飛び石 有(ヶ所、補修 可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ 3ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 205/75R16 111N

FR

RF 205/75R16 111N

RR

◎ ホイール AW(銘柄)) SW

			F用入ペア
	5	4	9
	5	4	6
			3
			R用入ペア

● 年式 H27年 8月 ◎ 車検 R6年 8月 29日 車検切れ・一時抹消、

● 走行距離 131,360 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,000kg

⑩ 上物架装物

メーカー 花見台自動車 メーカー

形式 32118 形式

製造年月 製造年月

製造番号 43244 製造番号

● 荷台内寸 mm 長さ 3,050 幅 1,590 高さ ● 煽り高さ 360

● プロテクタ床面高さ 1,140 ● 床面高さ

● 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

● シート 手動式シート・自動シート(メーカー)・天蓋式、
ル-フキャリア付

