

ダンプ

管理番号 349924

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 9月 9日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 SKG-NPR85YN 車番 NPR85Y-7005719 形状 ロ-ダ-ダンプ

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準 ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1・110 kW 150 PS

- エンジン状態 A・B C・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・ 無 ● 燃料漏れ 有・ 無 ● パワステオイル漏れ 有・ 無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トランオン)

⑦ ミッション M/T 6 速・A/T クラッチペダル 有・無

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・ 無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・ 無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート マニュアル)・効き具合 良・不良・無

- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・ 無
- バックアイカメラ 有 無 ● ETC 有・無

⑪ その他 ● シート破れ 有 無 ● キャブ内汚れ 少・中 多 ● 定員 3名
● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否) ひび割れ・ 無 ◎ 小キズ 0ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 215/85R16 120% 18L

FR

RF 215/85R16 120% 18L

RR

◎ ホイール AW(銘柄) SW

9	6	F用スペア
		5
8 4	4 4	R用スペア

● 年式 H26年 4月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 時抹消、

● 走行距離 65,548 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,850kg

⑩ 上物架装物

メーカー 花見台自動車

形式 35118

製造年月

製造番号 42215

● 荷台内寸 mm 長さ 3,300 幅 1,980 高さ ● 煽り高さ 350

● プロテクタ床面高さ 1,130 ● 床面高さ

- 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、 3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
- シート 手動式シート・自動シート(メーカー)・天蓋式、

荷台内側サイド 埋込フック3対

