

冷蔵冷凍車

管理番号 349952

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 10月 8日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ
形式 ZRG-NMR88AN 車番 NMR88-7000080 形状 冷蔵冷凍車

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4JZ1・110 kW 150 PS

- エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トリアオン)

⑦ ミッション M/T 6速・A/T クラッチペダル 有・無

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク (1個・2個) 60 L

⑧ マフラー状態 DPD有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納 作動状態 良・不良 欠品 有・無
- バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無 カーナビ・ドラレコ付

⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3名

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 205/70R16 1/109L

FR _____

RF 205/70R16 1/109L

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄)) SW

4	1	F用スペア
3	2	R用スペア
2	3	

● 年式 R1年 6月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・時抹消

● 走行距離 217,778 Km・走行不明、 ● 最大積載量 2,000kg

⑩ 上物架装物 (バン)

メーカー 東洋 メーカー 東洋

形式 _____ 形式 XV22HSC-Q

製造年月 2019-6 製造年月 2019-6

製造番号 F195459 製造番号 F195459

● 荷台内寸 mm 長さ 3,040 幅 1,700 高さ 1,800 ● 煽り高さ

● 門口寸法 mm 幅 _____ 高さ 1,760 ● 床面高さ

● 仕様◎ セイコーラック 0 対 ◎ 床鉄板張り 有・無 ● 中柱 差込・回転式・無 後部柱 有・無

● ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、:サイドドア 左・右 スライド式・片開き・無

● ラッシング 1 段、:床フック(引出・埋込) 0 対、:ジョルダー 0 列

● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無 ● 備考 スタンバイ付(コード欠品)

: メーカー _____ -5℃設定 -5.5℃まで確認

: 形式 _____

: 製造番号 _____

