

- ① 車種・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 いすゞ 形式 BKG-NKR85N 車番 NKR85-7016548 形状 フルクレーン
- ③ 車輜情報 通称名 エルフ、◎ ベット 付き・レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、
- ⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、◎ ターボ 付き・無、
  - 始動性 良・不良、● エンジン状態 A・B・C・D・E、● オイル漏れ 有・無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トランオン)
- ⑦ ミッション T/M 6 速、A/T クラッチペダル 有・無、: ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
  - ブレーキ A・AO 有、効き 良・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、: 良好・排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品
  - エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、
  - パワーステ オイル漏れ 有・無、● 定員 3 名、
  - パワーウインドウ 有・無、: 作動状態 良・不良(左・右)
  - サイドミラー 手動・電動格納、: 作動状態 良・不良、欠品 有・無、
  - クロス張り 有・無、左側 ● エアバック 有・無、
  - ◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、

- ⑩ その他
  - シート破れ 有・無、台座状態 良・不良、● キャブ内汚れ 少・中・多、
  - 飛び石 有(0ヶ所、補修可・否) ひび割れ 無、◎ 小キズ 0ヶ所、
- タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)
 

◎ <u>タテ</u> ・ミックス(スノー)・スタッドレス	8 mm	8	F用スペア
FF <u>205/80R16</u>			9
FR			
RF <u>レ</u>	7 7	7 7	R用スペア
RR			
- ◎ ホイール AW(銘柄) レ・SW、

- 年式 H,22年 12月 ◎ 車検 R7年 3月 24日 車検切れ・一時抹消、
- 走行距離 4,020 Km ・走行不明、● 最大積載量
- 荷台内寸 mm 長さ 幅 煽り高さ 床面高さ
- 門口寸法 mm 幅 高さ、● ゲート付き(格納・跳ね上げ)・無、
- 中柱 有(差込・回転式)・幅、: 後部柱 有・無、: メーカー
- 燃料漏れ 有・無、● 燃料タンク(1個・2個) L、: 形式
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、: 製造番号
- クラッチ状態 良・不良、デフ状態 良・オイル漏れ等、
- ⑩ 上物架装物 クレーンメーカー
  - メーカー 314 クレーン仕様 : 2.9 t、3 段、
  - 形式 F303-13 操縦席7人、AMラジ付
  - 製造年月 563,3
  - 製造番号 211883
  - 仕様 ◎ セロラック 対、◎ 床鉄板張り 有・無、
  - ◎ ロープ穴 対、◎ 床フック 対、◎ スタンション 対、
  - クレーン : ラジコン・リモコン 有・無、: フックイン 有・無、545 Hours

2021,12 定期自主検査済

