

タンク車

管理番号 349602

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 12月 21日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・**小型** ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 PDG-NPR75N 車番 NPR75-7007244 形状 散水車

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準 ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4HK1・114 kW 155 PS

- エンジン状態 A・B・**C**・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トランコ)

⑦ ミッション M/T 6速・A/T クラッチペダル 有・無

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO・**V** 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無
- バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑪ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3名

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 225/80R17.5 122L

FR _____

RF 225/80R17.5 122L

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄)) SW

	2	3	F用スペア
			<input type="checkbox"/>
	08	82	R用スペア
			<input type="checkbox"/>

● 年式 H22年 8月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・時抹消

● 走行距離 84,306 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 4,000kg

● タンク室数 室、: KL、

◎ タンク形式

● 荷台内寸 mm 長さ 幅 煽り高さ 床面高さ

⑩ 上物架装物 (タンク) (ポンプ)

メーカー 極東開発工業 メーカー マツカサエンジニアリング

形式 LH04-303 形式 QP-BH305

製造年月 _____ 製造年月 _____

製造番号 10L053042N 製造番号 _____

- 仕様 ◎ セイコーラック 対、 ◎ 床鉄板張り 有・無、
- ◎ ロープ穴 対、 ◎ 床フック 対、 ◎ スタクション 対(

● タンク塗装済み

