

管理番号 349759

鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R7年 2月 17日

【情報】 形状: _____
 メーカー いすゞ 型式 SKG-NJR85AN サイズ 大型 増t 中型
 通称 イルフ 車台番号 NJR85-7021088 小型 牽引 他
 年式 H23年12月 定員 3人 最大積載 2,000 kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ ←時抹消 走行距離 75,641 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]

マフラー 装備: DPD・~~AdBlue~~・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン(_____ L) サブ(_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 5 速・A/T [_____] 状態 _____
 クラッチ ペダル 有・無 状態 _____
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】 一部に薄く
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大砂汚れ シート 良好 汚れ 破れ 座面
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 1ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート・マニュアル 効き 良・不良 [パワーエター異常]

電装 ~~ETC~~ ~~バックカメラ~~ ~~ドラレコ~~ ~~ナビ~~
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF 205/70R16 110g N





8	8
	6

 FR _____

6	5	4	9

 RF 205/70R16 110g N _____
 RR _____
 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 ダンプ
 メーカー 極東開発工業
 型式 DD02-31
 製造番号 11V117004Y
 製造年月 _____
 荷台内寸 長さ 3.050 幅 1.580 アオリ高さ 310
 床面高さ _____ プロテクタ高さ 1.160
 仕様 土砂ダンプ・深ダンプ・三転ダンプ・ローダーダンプ
 シート 手動シート・自動シート [メーカー: _____]
 ゲート 通常ゲート・Fゲート 三方開・一方開



●備考