

ダンプ

管理番号 349897

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 12月 18日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 フォワード

● 年式 R1年 7月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 時抹消

形式 2PG-FRR90S1 車番 FRR90-7143372 形状 ダンプ

● 走行距離 25,230 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 3,400kg

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

⑩ 上物架装物

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

メーカー 新明和工業

メーカー

⑤ エンジン形式 4HK1・140 kW 190 PS

形式 DR4-0003SY

形式

● エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良

製造年月

製造年月

● オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

製造番号 S00774470

製造番号

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トランオン)

● 荷台内寸 mm 長さ 3,400 幅 2,060 高さ

● 煽り高さ 310

⑦ ミッション M/T 6 速・A/T クラッチペダル 有・無

● プロテクタ床面高さ 1,360 ● 床面高さ 1,088

● ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良

● 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、:3方開、1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

● デフ状態 良・オイル漏れ等

● シート 手動式シート 自動シート(メーカー 田村総業)・天蓋式、

● ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク (1個・2個) 90 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

● パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無

● バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無 砂汚れ

⑪ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3名

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 225/80R17.5 12<sup>3</sup>/22L

FR

RF 225/80R17.5 12<sup>3</sup>/22L

RR

◎ ホイール AW(銘柄) ) SW

	13	13	F用入ペア
			12
			1-ミル
	13 13	13 13	R用入ペア

