

管理番号 350667 鍵番号 _____

車輛状態調査票

調査日 R7 年 1 月 25 日

【情報】 形状: 小型アルミバン
 メーカー いすゞ 型式 2RG-NLR88AN サイズ 大型 増t 中型
 通称 イル7 車台番号 NLR88-7006398 小型 牽引 他
 年式 R3 年 2 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg
 車検期間 R7 年 12 月 22 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 14,860 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4JZ1 馬力 110 kW(150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]
 マフラー 装備: DPD AdBlue 無 状態: 良好 穴 亀裂 詰まり
 燃料タンク メイン(60 L) サブ(_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 速・A/T [_____] 状態 _____
 クラッチ ペダル 有・無 状態 _____
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 / ケ所 ひび 小キズ ケ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側) ・ヒーター ・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良 ・不良 [_____]
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF 195/75R15 10% 107L

4	4
	8

 FR _____

		8
--	--	---

 RF 195/75R15 10% 107L

44	44

 RR _____

--	--	--


 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール ・アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング 【上物架装物2】 _____

メーカー 日本フイルム メーカー _____
 型式 DLK 型式 _____
 製造番号 _____ 製造番号 _____
 製造年月 T3DT885 製造年月 _____
 荷台内寸 長さ 3,140 幅 1,770 高さ 1,880 アオリ高さ _____
 門口寸法 幅 1,760 高さ 1,830 床面高さ 855

ドア 観音開き ・三枚扉 ・シャッター ・跳ね上げ
 サイドドア 左 ・右 スライド式 ・片開き 無
 仕様 _____

- ラッシング 2 段
 - セイコーラック 0 対
 - 中柱 差込 ・回転式 ・無
 - 後部柱 差込 ・固定 ・無
 - 床フック 引出 ・埋込 0 対
 - ジョルダー 0 列
 - 床鉄板張り 有 ・無
 - パワーゲート 格納 ・跳ね上げ ・無
- メーカー : _____
 型式 : _____
 製造番号 : _____



●備考