

管理番号 350569 鍵番号 _____

車輛状態調査票

調査日 R7 年 2 月 15 日

【情報】 形状: 中型土砂ダンプ 通常ゲート自動シート
 メーカー いすゞ 型式 TKG-FRR90S1 サイズ 大型 増t 中型
 通称 777-ト 車台番号 FRR90-7082283 小型 牽引 他
 年式 H27 年 8 月 定員 3 人 最大積載 3,500 kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ (一時抹消) 走行距離 50,249 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4HK1 馬力 140 kW(190 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]
 マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (100 L) サブ (_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 6 速・A/T [_____] 状態
 クラッチ ペダル 有・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】 砂付着
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 砂汚れ シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側) ・ヒーター ・ワイパー
 エアコン オート・マニュアル 効き 良・不良 [_____]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ _____ 残量 _____
 FF 225/80R17.5 13³/22L

14	14
14	14

 FR _____

		12

 RF 225/80R17.5 13³/22L

14	14	14	14


 RR _____

 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール ・ アルミ

【上物架装物1】 ダンプ
 メーカー 新明和工業
 型式 DR4-17SY
 製造番号 S60703834
 製造年月 _____

荷台内寸 長さ 3,400 幅 2,060 アオリ高さ 320
 床面高さ _____ プロテクタ高さ 1,340

仕様 土砂ダンプ ・ 深ダンプ ・ 三転ダンプ ・ ローダーダンプ
 シート 手動シート ・ 自動シート [メーカー: _____]
 ゲート 通常ゲート ・ Fゲート 三方開 ・ 一方開



キャブ キズ・サビ・看板塗りつぶし跡

●備考