

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	オークション価格(税別)
52-03	ニッサン	H 11/11	KK - APR71PV7741399	セーフティローダー	¥1,350,000

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		出品会社 ( 福井 県)
水戸 自家用	R7.9.3	切れ 293,905 km 抹消 知年月	2,000 kg	L 5,060	W 2,040	H (門) 110

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	133	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ (異音、油漏)	キャブ内部	備考
フレーム関係 (錆、車体番号等)	ベット 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
上物メーカー名 年式、型式及状態等	汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
ユニック/UC-32/平成11年製	シート破 有 (無)	
車載用セーフティラジコン付き：スライド・ウインチ操作可能	ETC 有 (無)	
ネタ：鉄 床形状：縞板 手動歩み	ラジオ 良 不良	
ロープフック：5対	バックモニタ 有 (無)	
群馬支店渡し	カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,050
特記、重点確認		
補助脚シリンダーオイル漏れ		
左右ミラーカバー上部割れ		
坂道発進作動不良		
マフラータイコ上部穴		
オーディオ欠品		

F ガラス	
要交換	良好 (飛石有)
小傷多い(車検可)	
記録簿	(有) 無
R6	
取説	(有) 無
メンテノート	(有) 無
PMマフラ	有 (無)
証明書	有 (無)
燃料タンク	
200L	

ボデー各所キズ・サビあり

ミラーカバー上部割れ

小傷多い

リア裏側・床鉄板に腐食あり

溶接跡あり

歩み中央曲がりあり

プロテクター裏側に曲がりあり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8		8
	8	8	8
ス ペ ア	10	ミックス、たて目	
F		205/85R16	
サイズ		205/85R16	
R		205/85R16	
サイズ		205/85R16	