


出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	価格
	<b>三菱</b>	<b>H27.6</b>	<b>TKG -</b>	<b>FK71F-586291</b>	<b>冷凍車</b>	<b>¥2,500,000</b>

前登録ナンバー	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			出品会社 (神奈川県)				
<b>相模 事業用</b>	<b>R7年6月1日</b>	<b>234,860</b> km	<b>2,800</b> kg	L	W	H (門)	<b>(有)マルシン自動車商会</b>				
		知年月		別体	<b>5,900</b>	<b>2,120</b>		<b>1,850</b> <b>1,860</b>			
エンジン状態	<b>B</b>	AC	<b>良</b>	ブレーキ	<b>A</b>	馬力	<b>220</b> ps	TM	<b>6MT</b>	<b>3</b> ペダル	<b>6MT</b>
ミッション・デフ (異音、油漏)	<b>異常なし</b>				キャブ廻り		リサイクル料	<b>10,910</b> 円			
フレーム関係 (錆、車体番号等)	<b>異常なし</b>				ベット	<b>無</b>	ヘッドランプ	<b>ディスチャージヘッドランプ</b>			
上物メーカー名年式、型式及状態等					汚れ	<b>中</b>	補ブレーキ	<b>1</b> 段 <b>EXブレーキ</b>			
<b>日本フルハーフ、三菱(コンデンサ)</b>					シート破	<b>有</b>	特記、重点確認、他				
<b>GLF1</b>					ETC	<b>有</b>	<b>運転席シート座面破れ有</b>				
<b>TDJS70A-L2M</b>					ラジオ	<b>有</b>					
					バックモニタ	<b>有</b>					
						<b>カラー</b>					
					電格ミラー	<b>有</b>					

F ガラス	<b>良好</b>
記録簿	<b>無</b>
取説	<b>有</b>
メンテノート	<b>無</b>
PMマフラ	
証明書	
燃料タンク	<b>150L</b>



タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>8</b>	<b>8</b>	
	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
F サイズ	<b>225/90R17.5</b>		
R サイズ	<b>225/90R17.5</b>		
タイヤ パタン			スペア <b>有</b>