





管理番号	メーカー	車名	型式	2RG-XZC605	架装型式	駆動方式	評価点
219-A07002	トヨタ	ダイナ	車台番号	XZC605-0025993	XV22LOC-P	2WD	3.5
年式	ドア数	形状	NOX規制	色	カラーNO.	定員(人)	
1/12	2	冷凍車	適合	白	O58	3	
排気量	4,009	CC	燃料			()	
馬力	150	PS	軽油	()			内装 B

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
自家用	一時抹消	1 5 9 2 9 6 km		L W H	L W H
営業用					
レンタカ	年 月	タコグラフ年月 無	1,900	4,870 1,900 2,780	2,990 1,680 1,748
その他					

エンジン状態(異音、油漏れ等)	AC 有 ○ 無	ブレーキ	バキューム	R券	預託済(9,110円)
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッションオイルベタ少し有ります。		ミッション	AT	キャブ内部	純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 特に見当たりません。				汚れ 少	PS ○ TV
上物メーカー名 東プレ 前後間仕切簡易2室式(前後別温度管理)・室内灯LED2か所・水抜き4か所				シート破れ 無	PW ○ 社外ナビ
年式、型式及状態 -30度設定:-20度確認(スタート+16度)・後室用送風ダクト・90度ストッパー・輪止め				クロス張り 無	AB ○ サンプル
特記事項 床アルミ縞板・腰板3面100mmアルミ縞板・観音部SUS350mm・エアリブ前側のみ					ABS ○ 電格ミラー 左
その他 カーテン各所・断熱床90/側面65/観音75mm					アルミ 集中ドア ○

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><th>Fガラス状態</th></tr> <tr><td>極小点傷有り。</td></tr> <tr><td>メンテナンスノート 無</td></tr> <tr><td>取扱説明書 無</td></tr> <tr><td>保証書 無</td></tr> <tr><td>PMマフラ 証明書</td></tr> <tr><td>S・リミッタ 証明書</td></tr> </table>	Fガラス状態	極小点傷有り。	メンテナンスノート 無	取扱説明書 無	保証書 無	PMマフラ 証明書	S・リミッタ 証明書	   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 下 前 下 スタットレス 下 下 下 下 下 下 下 下 F 上 スペア R サイズFF 195/75R15 サイズFR サイズRF 195/75R15 サイズRR ※スペア:タテ山 タイヤ種別 スタットレス *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態									
極小点傷有り。									
メンテナンスノート 無									
取扱説明書 無									
保証書 無									
PMマフラ 証明書									
S・リミッタ 証明書									