

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0907	トレクス	H27/3	PFB34118改・0264	Vカットセミトレーラー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R7.3.25	切れ	27,600 kg	L	W	H	馬力	ターボ
		抹消		タコグラフ年月	10,800	2,480		ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ	少 中 多	左リノ木入れロックちぎれ有 エアサス スタンショ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				サビ			シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態				ランディングギア:ニットレ製 NLH-813			ベット	有 無	
側面フック:上段13対 下段20対				スタンション穴:外10対 内18対 前6カ所			クロス張り	有 無	
後方ロープフック:上段1対 下段2対							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 ステンフェンダー アルミホイール

燃料タンク
-------

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
R6/3		

PMマフラ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
証明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無

S・リミッタ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
証明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無

サイドバンパー 段(4)アルミ マーカー 対(6)電球

フェンダー(ステン)

工具箱(上)・リノ木入れ(下)ステン

フェンダー(ステン)

工具箱(上)・リノ木入れ(下)ステン

看板跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

前

4	4	4	4
4	4	3	3
3	3	2	3

F  スペア  R

サイズRF 11R22.5

サイズRM 11R22.5

サイズRR 11R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります