



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状				
E0899	トレクス	H26/7	PFB34118-0178	Vカットセミトレーラー	株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.7.18	切れ	kg	L	W	H	馬力	ターボ
		抹消		タコグラフ年月	10,840	2,450		ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ 少 中 多	※床ササクレ多数
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ボディーサビあり						シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	PEB34118-0178 2014年5月製造						ベツト 有 無	
ランディングギア:ニットレ製	NLH-813 2014年5月製造						クロス張り 有 無	
ロープフック13対 丸カンフック13対	スタンション穴(外10対・内13対・前4カ所)						ETC 有 無	
							ラジオ 有 無	

外装状態	燃料タンク		Fガラス状態		記録簿		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		タイヤ状態												
	要交換 良好 飛石有		有 無		有 無		有 無		有 無		有 無		1~10、×、欠、で記載		前												
					<table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R		サイズRF 11R22.5		サイズRM 11R22.5		サイズRR 11R22.5		*スノータイヤは表記する
1	1	1	1																								
1	1	1	1																								
1	1	1	1																								

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります