

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0935	ボルボ	R2/2	2DG-KA2TDA2・YV2RTY0A1KA850065	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 レタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	540,311 km タコグラフ年月 アリ	11,500 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
				-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,620 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト 有 無	
カプラ:JOST製 JSK42K85803AI No.13830111E4								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイールヘッドライト:ディスチャージ ユーロミラー

燃料タンク
405L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無
R2~R7

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

キズ 線キズ 塗装剥がれ 穴 線キズ 塗装剥がれ 塗装剥がれ 塗装剥がれ 塗装剥がれ
キズ 線キズ 塗装剥がれ 塗装剥がれ
リップスポイラー亀裂
コーティング剥がれ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

6	前	6
7	7	7 7

F **欠** スペア **□** R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります