

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	19/11	BDG - FC6JJWA-10851	ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
大阪101あ 事業用	一時抹消	94,269 km	3,350 kg	L 5,420	W 2,380	H (門) 2,320
	切れ 抹消	知年月	一体 別体			

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	180 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	トランテックス 2方開H700 セイコーラック1対 ラッシングレール1段	汚れ	小 中 多
	リア2枚観音(外側キズ有、ふちゴム破損) 床板張り(きず有) 煽りきず(内側凹有)	シート破	有 無
	ボデーシルバー粗塗装 キャブも粗塗装	ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
		(白黒)	
			灰皿欠品
			特記、重点確認
			リサイクル料 ¥10,810

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
100L			

前回り全体的に飛び石

ミラーカバー欠品

屋根傷凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			