	車名	ろ 初度登録		型式·車体番号				架装形状									
	日野	25/6		TKG - FC9JGAA-10516			516	ボトルカー									
前登録ナンバ	車	<b>検有効期限</b>	走行距離    積載量    荷			荷台寸法(mm)											
春日部101あ 事業用	一時	持抹消	切れ 振消	<b>208,0</b> 妇年月	002 km 一体 別体	-	•		)70								
エンジン状態	A B C		AC	良不良		A V EG		210	ps	T/M 6	速	3 °5	ゴル				
ミッション・デフ(異音、油漏) 特になし										ャブ内部	備考						
フレーム関係(錆、車体番号等) 特になし フレーム付着物少し有り										ト有	<b>(#)</b>	ヘッドラ	ンプ	HID	<b>/\</b> [	コゲン	
上物メーカー名 年式,型式及状態等											多	補助ブレ	ノーキ	段			
SGモーター	シート	破有	無														
リア3枚扉 内側サビ、薄いアルミの腐食有り ボデー傷凹全体的に有り											<b>#</b>	ラシ	ラジオ、アンテナ欠品				
左右リアタイヤ脱着式サイドバンパー付 ラジオ バックモ											不良	!	特記、	重点	確認		
											無				) / d O	100	
ホイルベース約3860 10㎡のパッカー車等、特装車ベースにも												リサイ	サイクル料 ¥10,400				
Fガラス <sub>要交換</sub> 良好 飛行有 前回り全体的に傷、飛び石 背面にも傷												タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載					
小車検可													5		5		
記録簿 有 無																	
			1			III Panda	- 0	凸				5	5	,	5	5	
取説有	<b>(#)</b>		þ	1		左ドア開口部	キズ										
メンテ 有   有											スペー	スタットレス					
燃料タンク												F サイズ	215/70R175				
100L リアステップ曲がり、傷サビ												R サイズ					