

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	19/12	BKG - FR1ANXA-10024	ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
足立100き 事業用	一時抹消	切れ 563,918 km 抹消 知年月 2007年12月 一体別体	10,200 kg	L 6,520	W 2,400	H (門) 2,310 2,400


エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	320 ps	T/M 7 速 3	ペダル	リターダー
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----------	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	トランテックス	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
2方開H900 セイコーラック R1段 床鉄板張(浮き、凸凹有り) 床フック6対		シート破 有 無	エアコン ファンレバー
煽り内外全体的にキズ、つつき、凸凹有り 羽根左後方上に凹有り		ETC 有 無	つまみ欠品 操作できる
左右羽根前後の枠、塗装はがれ 左右前側キャッチ曲がり		ラジオ 良 不良	特記、重点確認
リア観音扉 外側当て板 内側きず 枠パッキン切れ 門口きず、塗装はがれ		バックモタ 有 無	
右リアあたりゴム土台つぶれ有り			リサイクル料 ¥13,390

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
300L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fリッド閉まりあそび有り



右Sバンパー傷、左Rフェンダー凹小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
2	2	2	2
2	2	2	2
ス	スノー		
ペ			
F	11R22.5 16PR		
サイズ			
R			
サイズ			