

| | | | | |
|--|----|------|-------------------|--------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| | UD | 26/6 | TKG - MK38L-13028 | 冷蔵ウイング |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | |
| とちぎ800す 自家用 | 一時抹消 | 切れ 359,745 km 抹消 知年月 | 2,700 kg | L 6,020 | W 2,260 | H (門) 2,050 2,150 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|----|--------|------|-----|----|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C | GH5 | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 215 ps | T/M | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|-------|-----|----|--------|------|-----|----|--------|-----|-----|-------|

| | | | |
|-------------------|--|-------|----------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 特になし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 特になし | ベット | 有 無 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 菱重 TDJS40DA ガスR404a -5℃設定 +11℃確認(外気30℃時/3時間) | 汚れ | 小 中 多 |
| | フルーフ RFS W6D7491 2方開H600 セイコーラック1対 センタービーム | シート破 | 有 無 |
| | ラッシングレール1段 床システムフロア 内張キズ、凹多し | ETC | 有 無 |
| | リア観音扉(パッキン欠損有) 煽り下部プラ欠損有 リア化粧板ぶつけ凹 | ラジオ | 良 不良 |
| | ボデー看板消し跡 前後左右柱傷サビ有り | バックモタ | 有 無 |
| | | | 特記、重点確認 |
| | | | リサイクル料 ¥12,960 |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 1個 要修理 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 200L | | |

前回り全体的にすり傷、飛び石

Rバンパーぶつけ曲がり凹傷

左Sバンパー補修跡有 左右Rフェンダーさび

| | | | |
|--------------|--------------|---|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 3 | | 3 |
| | | | |
| | 3 | 3 | 3 3 |
| | | | |
| ス | スノー | | |
| ペ | | | |
| F | 225/95R 17.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | アルミホイール | | |
| サイズ | | | |