

| | | | | | |
|--|----|------|----------------------|--------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | 日野 | 18/3 | PB - XZBB51M-0001150 | マイクロバス | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------------------------------|-----|----------|---|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | |
| 自家用 | 一時抹消 | 切れ 70,013 km 抹消 知年月 一体別体 | kg | L | W | H (門) |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|-----|---------|------|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 170 ps | T/M | 速 2 ペダル | オートマ |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|-----|---------|------|

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 特になし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | ナシ 部分的に多少サビ有り | ベット 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | EX ハイラーフロング 27人乗り 自動スイング扉、オートステップ 冷蔵冷凍庫付 モケットリクライニング 後方サロンシート 固定テーブル付 カーテンふっく劣化 メッシュポケット ドリンクホルダー 右上棚付 | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 段 |
| | | シート破 有 無 | TV・ビデオ類不良 マイク付(作動未確認) |
| | | ETC 有 無 | 特記、重点確認 |
| | | ラジオ 良 不良 | 総輪エアサス |
| | | バックモニタ 有 無 | リサイクル料 ¥20,540 |

| | | | |
|-------|-----|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 小車検可 | | | |
| 記録簿 | 有 | | 無 |
| 取説 | 有 | | 無 |
| メンテ | 有 | | 無 |
| | 有 | | 無 |
| | 有 | | 無 |
| 燃料タンク | | | |
| 90L | | | |

全体的にすり傷、凹、飛び石多し

Rバンパーぶつけ曲がり凹傷

ライン ステッカーはぎ跡

ドア内側、右Fフェンダー傷、さび

左Rフェンダー付近サビ 右後方窓枠すり傷

| | | | |
|--------------|-------------|---|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 4 | | 4 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | | | |
| ス | アルミホイール | | |
| ペ | | | |
| F | 215/70R17.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | | | |
| サイズ | | | |