

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	20/7	BDG - GK8JNWA-1022	ヒアブ付スクラップ運搬車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	上物荷台寸法(mm)		
千葉100は 自家用	切れ	104,724 km	7,800 kg	L 5,230	W 2,330	H (門) 940
	切れ 抹消	知年月	一体 別体			

エンジン状態	A B C	AC	弱い 不良 無	ブレーキ	A V	EG	270 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	---------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考	リターダー
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット	有 無	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ	小 中 多	HID
ヒアブ 144E-3CLX 2007年製 トップシート レーバー式		シート破	有 無	ハロゲン
ローテーター スクラップグラップル		ETC	有 無	補助ブレーキ
フラットボデー+スクラップ運搬ボデー(ボルト止め) 上物床波打ち凸凹有		ラジオ	良 不良	段
横根太の木、ふけ割れ欠損有り 床フック5対 ボデー状態悪い		バックモータ	有 無	
				特記、重点確認
				リサイクル料
				¥10,810

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
燃料タンク			
200L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石 塗装はが Fバンパーぶつけ曲がり凹傷

屋根傷凹サビ

左右Sバンパーサビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
0	2	バ	0
1	2	2	1
ス	パ	スノー 1本バースト	
F	225/70R22.5		
サイズ			
R	245/70R19.5		
サイズ			