

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	25/10	QKG - GN1APBA-10764	16KLタンクローリー


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
川崎800か 事業用	R6. 10. 23	切れ 不明 km 抹消 知年月 一体別体	13,100 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	300 ps	T/M	速 3	ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし 部分的に多少サビ有り	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 LS6-17 13L040144M 4+2+2+2+2+4 6室 16KL ポンプ付 3方配管 検視フランジ ベーパーリカバリー タツノ ハイテク ER-1247 D02 HLS-V ホース2本付 次期圧力検査 28年6月30日 消火器29年 エンジン不調の為、70万キロ、中古エンジン ディーラーにて交換済み	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	メーター指針
		ETC 有 無	115333km
		ラジオ 良 不良	特記、重点確認
		バックモニタ 有 無	中古エンジン交換
			リサイクル料 ¥12,870

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
200L			

キャブ全体的にすり傷、凹、飛び石 Fパネル曲がり有 グリル浮き有



左右Sバンパー塗装はがれ、Rフェンダー傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6		6
	6	6	6
ス	スタッドレス		
ペ			
F	11R22.5 16PR		
サイズ			
R	アルミホイール		
サイズ			