

| | | | | | | |
|--|----|------|---------------------|--|------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 三菱 | 29/6 | QKG - FK65FZ-593181 | | ウイング | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----------|------------|------------|-------------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | |
| 練馬130あ 事業用 | 一時抹消 | 切れ 263,387 km 抹消 知年月 2017年4月 一体別体 | 7,700 kg | L 6,750 | W 2,320 | H (門) 2,320 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|--------|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V EG | 270 ps | T/M | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|--------|--------|-----|-----|-------|

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|----------------|----------|------------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 特になし | | | キャブ内部 | 備考 カスタム? | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | ナシ 部分的に小サビ有り | | | ベット | 有 無 | ヘッドランプ | HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | パブコ 2方開H700 セイコーラック1対 床フック6対 センタービーム付 煽り左凸凹有り 煽りも傷多少有り リア化粧板下部ぶつけ曲がり リアステップぶつけ曲がり | | | 汚れ 小 | 中 多 | 補助ブレーキ | 段 |
| | | | | シート破 | 有 無 | クルーズコントロール | |
| | | | | ETC | 有 無 | ミラーヒーター | |
| | | | | ラジオ | 良 不良 | 特記、重点確認 | |
| | | | | バックモニタ | 有 無 | | |
| | | | | リサイクル料 ¥10,910 | | | |

| | | | |
|---------|-----|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 小 車検可 | | | |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| R1~R5年分 | | | |
| 取説 | 有 | 無 | |
| メンテ | 有 | 無 | |
| | 有 | 無 | |
| | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | | | |
| 200L | | | |

前回り全体的にすり傷、飛び石

Fバンパーぶつけ傷 右ステップすり傷

左Sバンパー、Rフェンダー傷

| | | | |
|--------------|-------------|---|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 4 | | 4 |
| | | | |
| | 4 | 4 | 4 |
| | | | |
| ス | スノー | | |
| ペ | | | |
| F | 265/70R19.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | | | |
| サイズ | | | |