

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	日野	16/9	PK - GN2PPWA-10169		16KLタンクローリー		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
川崎800か 事業用	R7. 6. 25		切れ 1,006,100 km	抹消 知年月	13,600 kg	L	W	H (門)



エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	300 ps	T/M	6 速 3 ペダル
--------	--------------	----	---------------	------	---------------	--------	-----	-------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	なし 部分的にサビ有り			ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 LS16-17 04L054047M			汚れ 小	中 多	補助ブレーキ	段
	4+4+2+2+4KL 5室 16KL マンホールカバー付			シート破	有 無	ミラーヒーター	
	3方配管 左立上り配管 吐出ホース2本 ポンプ付			ETC	有 無	特記、重点確認	
	次期圧力検査R11年6月30日まで			ラジオ	良 不良		
	消火器 2024年と2025年			バックモニタ	有 無		
				リサイクル料			

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
H22~R6年分		
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
280L		



前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷

屋根サビ

キャブライン消し跡有り 粗塗装

左右Sバンパー、Rフェンダーすりきず

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	7		7
	7		7
	7	7	7
ス	スタッドレス		
ペ			
F	11R22.5 16PR		
サイズ			
R			
サイズ			