

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	UD	28/3	TKG - LK38L JNCLSC0A8GU002190	タンクローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
	R7. 3. 13	切れ 140,877 km 抹消 知年月 2015年10月 一体別体	4,250 kg	L	W	H (門)


エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	215 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的に多少サビ、付着物有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 LP50-61 F70145146 2+1+2 3室 5KL ポンプ付 流量計(トキコ) ホースリール油圧チェーン式 ホース29.5m ノズル22φ 3方配管 左右立ち上がり配管 圧力検査2025年6月 計量検定2025年6月 サブフレーム部分的にサビ有り	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	特記、重点確認 タンク書類有り
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥12,690

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	200L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー凹傷



左右Sバンパーサビ、Rフェンダーステーサビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スノー		
ペ			
F	225/90R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			