

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	三菱	R3/2	2TG - FDA00-580494		冷蔵冷凍車 ゲート付		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	R7. 2. 12		切れ	214,690 km	850	L	W	H
			抹消	知年月	kg	3,020	1,700	(門) 1,660
				一体別体				1,700

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V) EG	110 ps	T/M	速 2 ペダル	デュオニック
--------	---------	----	----------	------	----------	--------	-----	---------	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り			ベット	有 (無)	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XV21LOC -30℃設定 ガスR404a R2年12月製			汚れ	小 (中) 多	補助ブレーキ	段	
	東プレ R2年12月製 左サイドドアスライド(W800) リア観音 扉下部、角ぶつけ			シート破	(有) 無	社外ナビ付 <b>特記、重点確認</b> <b>全低床 4WD</b>		
	ラッシングレール2段 床アルミ縞板 水抜前1ヶ所 ボデー左後方われ穴(写真)			ETC	(有) 無			
	新明和製垂直ゲート600kg オートターン W1680 L1080 R2年10月製造			ラジオ	(良) 不良			
	-16℃確認(外気28℃時/3時間) キャブ内コントロール表示-18℃			バックモータ	(有) 無			
						リサイクル料	¥8,830	

Fガラス		
要交換	良好	飛び有
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	(有) 無	
メンテ	有 (無)	
	有 無	
	有 無	
燃料タンク		
70L		

前回り全体的にすり傷、飛び石

屋根点々サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	スノー		
ペ			
F	195/85R16		
サイズ			
R			
サイズ			