

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	20/9	PDG - EXR52G8-7000015	ハイリフトカプラ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
不明 商品車	一時抹消	切れ 660,793 km 抹消 知年月 2008年7月 一体 別体	7,800 kg	L	W H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	420 ps	T/M	7 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考	ハイルーフ		
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ サビ有り(補修塗装済)	ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 TRH78-41K F909394789 角度45° 希少車 カプラ 各和 B12	汚れ 小	中 多	補助ブレーキ	段	
		シート破	有 無	ミラーヒーター キャブ内外した穴有 特記、重点確認		
		ETC	有 無			
		ラジオ	良 不良			
		バックモタ	有 無			
				リサイクル料 ¥13,930		

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L+200L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石 右ドアガーニッシュ欠損 右ステップずれ

スペアタイヤ吊付近、腐食

左右Sバンパーサビ、左右Rフェンダーサビ腐

タイヤ状態	
1~10、×、欠、で記載	
ス	全部×
ペ	
F	11R22.5 14PR
サイズ	
R	
サイズ	