

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	25/6	QKG - SH1EDAG-12574	トラクタ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
横浜 事業用	R7. 6. 27	切れ 355,326 km 抹消 知年月 一体 別体	11,500 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	410 ps	T/M	速 3 ペダル	プロシフト
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	---------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
ソーシン HMV-13-B		シート破 有 無	リターダー
		ETC 有 無	ミラーヒーター
		ラジオ 良 不良	特記、重点確認
		バックモタ 有 無	ハイルーフ
			リサイクル料 ¥12,870

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
390L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷



左右Sバンパー曲がりサビ、Rフェンダー変色

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4 4
ス	スノー		
ペ			
F	295/80R22.5		
サイズ			
R			
サイズ			