

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	R2/8	2PG - FTR90V2-701248	冷蔵冷凍車 ゲート付	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	R7. 8. 29	切れ 216,800 km 抹消 知年月 一体別体	6,800 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	210 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XV82LOC ガスR404A -21℃確認(外気19℃時/3時間) 東プレ ラッシングレール2段 床アルミ縞板 ジョロダーレール4列 水抜前2ヶ所 リア観音 ロッド曲がり有 新明和製床下格納ゲート1t リアあたりゴム削れ ボデー左右後方ドアによるぶつけ凹有	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	特記、重点確認
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥12,460

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
R2~R5年分			
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
150L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石



リア化粧板左側面曲がり

左右Sバンパー曲がりサビ、Rフェンダー変色

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	265/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			