


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	R5/4	2RG - XZU600E-0043495	タンク車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
四日市800わ レンタル	R7. 4. 23	切れ 1,062 km 抹消 知年月 一体別体	2,550 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	----	--------	------	---	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	未使用車	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	未使用車	ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 2+1 3KL 2室 LS03-30 2023年2月 次期圧力検査2028年	汚れ <input checked="" type="radio"/> 小 中 多	補助ブレーキ 段
	3方配管 左立上り配管 PTO式ポンプ付	シート破 有 <input checked="" type="radio"/> 無	特記、重点確認 登録済み未使用車 リサイクル料 ¥8,820
	トキコ 流量計 計量検定2027年12月 電動油圧式ホースリール	ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
	ピストルノズルφ25 吐出ホース2本 消火器2032年	ラジオ 良 不良 <input checked="" type="radio"/> 無	
		バックモニタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	

Fガラス		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	<input checked="" type="radio"/> 有	無
メンテ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
80L		



タイヤ状態	
1~10、×、欠、で記載	
ス	未使用車
ペ	
F	205/85R16
サイズ	
R	
サイズ	