

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	26/5	TKG - FD9JLAG-13809	冷蔵冷凍車 ゲート付

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
盛岡800あ 事業用	一時抹消	切れ 382,500 km 抹消 知年月 一体別体	2,600 kg	L	W H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	菱重 TDJS50A-L2 ガスR404A -30℃設定	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
	トランテックス ラッシングレール2段 左サイドドア観音W1800	シート破 有 無	特記、重点確認
	床キーストン	ETC 有 無	
	極東製床下格納ゲート1t ストッパー付	ラジオ 良 不良	
		バックモタ 有 無	リサイクル料 ¥10,400

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
200L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷



左右Sバンパー曲がりサビ、Rフェンダー変色

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			