

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	20/10	BDG - GK8JLWA-10254	深ダンプ ステンレス製

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
熊谷100か 事業用	一時抹消	切れ	556,789 km	8,700 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	5,400

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	270 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	デフ 多少サビ有り 付着分有(コンクリ?)	キャブ内部	備考	リターダー
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り 付着分有(コンクリ?)	ベット	有 無	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等	小平 DM15-10 船底 ステンレス製ベッセル 縦・横根太はスチール製	汚れ	小 中 多	HID
	リア下開 水密式(パッキン要交換) ゲートロックスクリュウ付	シート破	有 無	ハロゲン
	ベッセル根太部分的にサビ有り プロテック補修塗装済	ETC	有 無	補助ブレーキ
		ラジオ	良 不良	段
		バックモニタ	有 無	特記、重点確認
				6X4 2デフ
				リサイクル料 ¥10,810

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
H21~R5年分			
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
200L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

右ドア角ぶつけ曲がり



屋根色あせ、焼け 凹小

左右ステップカバー傷、一部欠損有り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
4	4	4	4
4	4	4	4
ス	スノー		
ペ			
F	225/70R22.5		
サイズ			
R			
サイズ			