

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	UD	19/7	PKG - CD4ZA-20900		20KLタンクローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
横浜800か 事業用	R7. 7. 20	切れ	1,344,888 km	15,000 kg	L	W	H (門)
		抹消					

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	380 ps	T/M	速 3 ペダル	エスコット
--------	--------------	----	---------------	------	---------------	--------	-----	----------------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし		キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り		ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 4+4+2+2+4+4 6室 20KL LP200-62AK F321338792		汚れ 小	中 多	補助ブレーキ	段
3方配管 検視フランジ ベーパーリカバリー 手動式低弁 ポンプ付	吐出ホース2本		シート破	有 無	ハンドル擦れ、ヒビ	
圧力検査2027年5月末 消火器2028年	上物H14年11月製造、載替物		ETC	有 無	乗員1名	
			ラジオ	良 不良	特記、重点確認	
			バックモニタ	有 無	H14年11月製、載替	
					リサイクル料 ¥14,360	

Fガラス		
要交換	良好	飛石 有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー凹傷

屋根小傷サビ

左右Sバンパー曲がり大、左右Rフェンダー傷、塗装ヒビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
×	×	×	×
3	3	3	3
ス	スノー		
F	11R22.5 14PR		
R	アルミホイール		