

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	26/3	QKG - CYG77AM-7000457	ミルクローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
秋田800か 事業用	一時抹消	切れ 501,885 km 抹消 知年月 2013年11月 一体別体	12,100 kg	L	W	H (門)


エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	330 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	ナシ サビ有り	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り(後方) 塗装ひび、ハガレ	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	ヤスダ F38 UX2 14 10920-01 1997年製 12100L ポンプなし	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
上物作動未確認 マンホール蓋中央に穴(キャップなし)	サブフレームサビ有	シート破 有 無	右ドア内張タバコ焦げ穴
タンク用シャーシに		ETC 有 無	安全窓内側留め欠品
		ラジオ 良 不良	特記、重点確認
		バックモタ 有 無	
			リサイクル料 ¥13,830

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有	無	
R3~R6			
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
200L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石


Fバンパー傷、メッキ部分テープ補修

屋根点々サビ



右Fピラー凹傷



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2		2
2	2	2	2
アルミホイール			
ス	スタッドレス		
ペ			
F	295/80R22.5		
サイズ			
R	11R22.5 14PR		
サイズ			