


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	R1/9	2KG - GC2ABG-101244	冷蔵冷凍車P/G

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
なにわ800は 自家用	一時抹消	切れ 226,479 km 抹消 知年月	4,700 kg	L 6,740	W 2,280	H (門) 2,080 2,160

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	210 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	デンソー DS42LN ガスR404a -21℃確認(外気5℃時/3時間) 矢野特殊 MA190481D ラッシングレール2段 床アルミ縞板 水抜前2ヶ所 天井結露防止シート リア観音(左側キズ、サビ有) 台枠左キズ 新明和アルミ製床下格納ゲート1t ラジコン付 鉄の部分にサビ有り エアサス ワイド	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	特記、重点確認 中型免許 GVW11t未満
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモータ 有 無	リサイクル料 ¥10,900

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小傷	車検可		
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
200L			



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6 6
ス	スタッドレス		
ペ			
F	245/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			